半导体固晶机

设备参考参数表

组装

参数	参考值
取放料系统结构	多工位转塔，同时执行取料、贴装和视觉补偿
固晶压力控制	闭环
选配功能	引线框架加热

具体配置以飞星报价为准。